

【輸入車PAD】

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓

[http://www.dixel.co.jp/pad/pad\\_stock.html](http://www.dixel.co.jp/pad/pad_stock.html)

表示価格はすべて税抜き価格です

※9 ウェアセンサー(埋込)に対応するのはM/Z/Xのみで、Rシリーズには対応致しておりません

車名はアルファベット順の掲載です

MODEL	GRADE	年式	型式 Vehicle Code	備考 Remarks	F/R	品番	Premiu m	ES	M	Z	X	R01	RA	RN	AL	BE	センサー 対応	センサー品番	センサー 定価	種別	必要本 数				
<b>AUDI</b>																									
A6 (C7) ※3	3.0 TFSI QUATTRO	11/08~	4GCGWS	PR No. 1LJ (TRW GIRLING) PR No. 1LL (ATE)	F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000							①(付属)	-		差込	-			
						131 5158	15,000		30,000	38,000	38,000										①(付属)	-		差込	-
						135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000										①(付属)	0562-L215	3,000	差込	1

※3 Electric Parking Brakeが装着されている場合、リヤパッド交換には専用コンピューターが必要です If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear pads.

追記  
追加

<b>BMW</b>																								
F34	320i Gran Turismo	13/06~	3X20	Fr 300x22mm DISC車 Fr 312x24mm DISC車	F	121 8568	10,000		22,000	28,000	28,000							○(別売)	0578-L675	4,080	差込	1		
						121 8978	15,000		22,000	28,000	28,000									○(別売)	0578-L675	4,080	差込	1
						125 8569	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000									○(別売)	0578-L1045	4,300	差込	1
F36 (Gran Coupe)	420i	14/06~	4A20	Fr 300x22mm DISC車 Fr 312x24mm DISC車	F	121 8568	10,000		22,000	28,000	28,000							○(別売)	0578-L675	4,080	差込	1		
						121 8978	15,000		22,000	28,000	28,000									○(別売)	0578-L675	4,080	差込	1
						125 8569	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000									○(別売)	0578-L1045	4,300	差込	1

※5 パッドウェアセンサー 警告灯ランプが点灯してなくてもセンサー先端が削れている場合はパッドと同時に交換を推奨します。並びにコンピューターのリセットが必要です。 Replacement of wear indicator is recommended together with replacement of brake pad when the top of wear indicator is damaged even if warning lamp is not on. Computer

<b>CADILLAC</b>																						
CTS	2.0 TURBO	14/04~	A1LL		F	341 225	10,000	8,000	16,000	22,000	20,000			25,000		28,000	36,000	-	-	-	-	
						R	開発予定															
	V 6.2 Super Charger	16/01~	A1LLV	CTS-V	F	191 1405	25,000		30,000	33,000	33,000			44,000				-	-	-	-	
					R	991 0849	10,000	10,000	22,000	28,000	28,000			25,000		30,000	48,000	-	-	-	-	
STS	3.6/4.6/4.6 AWD	04/11~08	295S/295E		F	181 1019	15,000		24,000	30,000	30,000							-	-	-	-	
						R	185 1020	12,000		22,000	28,000	28,000								-	-	-
		09~11		F	181 1332	15,000		24,000	28,000	28,000									-	-	-	-
					R	185 1020	12,000		22,000	28,000	28,000									-	-	-

訂正  
追加  
追加  
追加  
追加

<b>FIAT</b>																							
500/500C/500S (CINQUECENTO)	ABARTH 500 (表記名を1.4 16V TURBO から500に変更)	08/8~11/05	312141/312142	ESSEESSE(エッセエッセ) 含む	F	251 3708	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000							①(付属)	-		埋込	-	
						R	265 1678	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000			20,000					-	-		-
		11/06~			F	251 3708	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000							①(付属)	-		埋込	-	
					R	275 5347	8,000		20,000	28,000								①(付属)	-		埋込	-	
	ABARTH 500C (Cabriolet)	10/08~	312141/312142			F	251 3708	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000							①(付属)	-		埋込	-
							R	275 5347	8,000		20,000	28,000									①(付属)	-	

訂正  
追加  
追加

<b>MERCEDES BENZ</b>																							
R231 ※6	AMG SL63	12/03~	231474	AMG Performance Package 含む	F	111 1291	20,000		32,000	40,000	40,000							○(別売)	5569-L119	3,560	差込	1	
						R	115 5183			24,000										○(別売)	0247-L95	1,210	差込
	AMG SL65	12/03~	231479			F	111 1291	20,000		32,000	40,000	40,000							○(別売)	5569-L119	3,560	差込	1
							R	115 5183			24,000										○(別売)	0247-L95	1,210

※6 フロントブレーキがカーボンコンポジットディスク車の場合、パッドは適合致しません。 No application of brake pad when the car has carbon composite disc on its front.

追加  
追加

<b>RENAULT</b>																					
LUTECIA (CLIO) IV	0.9 TURBO	15/01~	RH4B		F	未設定												-	-	-	-
						R	DRUM														

未設定