

【輸入車PAD】

赤文字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓

[http://www.dixel.co.jp/pad/pad\\_stock.html](http://www.dixel.co.jp/pad/pad_stock.html)

表示価格はすべて税抜き価格です

※9 ウェアセンサー(埋込)に対応するのはM/Z/Xのみで、Rシリーズには対応致しておりません

車名はアルファベット順の掲載です

MODEL	GRADE	年式	型式	備考 Remarks	F/R	品番	P	ES	M	Z	X	R01	RA	RN	AL	BE	センサー 対応	センサー純正 品番	センサー品番	センサー 純正品 番	種別	必要 本数				
<b>BMW</b>																										
MINI (R56) ※5	JOHN COOPER WORKS GP	12/10~14/04	JCWGP	Fr.6POT		F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 858 080	1370-L0907	3,800	差込 1	価格訂正			
						R	125 4290	8,000	10,000	20,000	28,000		33,000	23,000				○(別売)	34 35 6 859 135	1371-L1180	4,000	差込 1				
E82 ※5	135i	08/02~10/04	UC35			F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 4315	16,000		20,000	28,000			23,000				○(別売)	34 35 6 789 445	0313-L1093	2,000	差込 1				
		10/05~14/02	UC30			F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 794 285	0704-L698	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 4315	16,000		20,000	28,000			23,000				○(別売)	34 35 6 792 564	0494-L1107	3,660	差込 1				
BMW PERFORMANCE BRAKE	10/05~14/02			120用	6POT 1POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 1577	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000	33,000					○(別売)	34 35 6 789 445	0313-L1093	2,000	差込 1				
E87 ※5	BMW PERFORMANCE BRAKE	04/09~11/09		116i/118i/120i 用	6POT 1POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 1577	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000	33,000					○(別売)	34 35 6 789 445	0313-L1093	2,000	差込 1				
					130i 用	6POT 2POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000					33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正
							R	125 4315	16,000		20,000	28,000			23,000				○(別売)	34 35 6 789 445	0313-L1093	2,000	差込 1			
E88 ※5	BMW PERFORMANCE BRAKE	08/03~14/02			6POT 1POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 1577	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000	33,000					○(別売)	34 35 6 789 445	0313-L1093	2,000	差込 1				
E90 ※5	BMW PERFORMANCE BRAKE			後付ブレーキキット 330i用	6POT 2POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 4315	16,000		20,000	28,000			23,000				○(別売)	34 35 6 762 253	0313-L1093	2,000	差込 1				
E91 ※5	BMW PERFORMANCE BRAKE			後付ブレーキキット 320i/325i用	6POT 2POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R	125 4315	16,000		20,000	28,000			23,000				○(別売)	34 35 6 762 253	0313-L1093	2,000	差込 1				
E92/E93 ※5	BMW PERFORMANCE BRAKE			後付ブレーキキット	6POT	F	121 4316	20,000		24,000	28,000			33,000		38,000	40,000	○(別売)	34 35 6 789 440	5641-L692	3,000	差込 1	価格訂正			
						R		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

※5 バッドウェアセンサー 警告灯ランプが点灯していなくてもセンサー先端が削れている場合はバッドと同時に交換を推奨します。並びにコンピューターのリセットが必要です。 Replacement of wear indicator is recommended together with replacement of brake pad when the top of wear indicator is damaged even if warning lamp is not on. Computer

<b>CHRYSLER</b>																						
GRAND CHEROK	SRT8 6.4 V8	11/03~	WK64			F	191 1405	25,000		30,000	33,000	33,000		44,000			-	-	-	-	-	訂正
						R	991 0849	10,000	10,000	22,000	28,000	28,000		25,000		30,000	48,000		-	-	-	-

<b>LOTUS</b>																						
EXIGE	3.5 V6 Supercharger	13/07~		AP 4POT AP 4POT		F	221 9036	20,000		30,000	38,000		46,000				-	-	-	-	-	追加
						R	991 6806			24,000	30,000							-	-	-	-	-

<b>VOLVO</b>																						
S80 (II)	2.0 T5	11/02~	AB4204T			F	161 4123	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000					-	-	-	-	-	品番変更&価格訂正
						R	165 4496	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						-	-	-	-	-