

【輸入車PAD】

赤字部分が訂正/追加です。空欄は未設定/未定です。

車名ダイレクト検索と在庫照会はこちら↓
http://www.dixcel.co.jp/pad/pad_stock.html

表示価格はすべて税抜き価格です

※9 ウェアセンサー(埋込)に対応するのはM/Z/Xのみで、Rシリーズには対応致しておりません

車名はアルファベット順の掲載です

MODEL	GRADE	年式	型式 Vehicle Code	備考 Remarks	F/R	品番	Premiu m	ES	M	Z	X	R01	RA	RN	AL	BE	センサ 対応	センサー品番	センサー 定価	種別	必要 本数		
AUDI																							
A6 (C7) ※3	2.0 TFSI	13/07~	4GCDN			F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-	
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000								①(付属)	-		差込
	2.0 Hybrid	11/08~	4GCHJS				F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-
							R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
	2.8 FSI QUATTRO	11/08~	4GCHVS				F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-
							R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
	3.0 TFSI QUATTRO	11/08~	4GCGWS				F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-
							R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
						F	131 5158	15,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-	
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	

※3 Electric Parking Brakeが装着されている場合、リヤパッド交換には専用コンピューターが必要です If Electric Parking Brake is equipped, it requires operation of the computer before replacement of rear pads.

※30C リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L215』 定価 ¥3,000円 必要本数 1本

A6 ALL ROAD QUATTRO	3.0 V6 ※2	12/08~	4GCGWB			F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
A7	3.0 TFSI QUATTRO ※2	11/05~	4GCGWC			F	131 4408	10,000	12,000	24,000	34,000	34,000						①(付属)	-		差込	-
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込

※2 車種にてPRナンバー(Primary Equipment)の確認をお願いします。 Please check PR number (Primary Equipment) on your car.

※30C リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L215』 定価 ¥3,000円 必要本数 1本

A8	3.0 TFSI QUATTRO	10/12~	4HCGWF/4HCREP			F	131 5158	15,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-	
						R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込	2
	4.0 TFSI QUATTRO / L4.0 TFSI QUATTRO	12/09~	4HCEUF/4HCTGF/4HCEUL/4HCTGL				F	131 5160	20,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-
							R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
	4.2 FSI QUATTRO / L4.2 FSI QUATTRO	10/12~12/09	4HCDRF/4HCDRL				F	131 5160	20,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-
							R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
LW12 QUATTRO	11/06~	4HCEJL				F	131 5160	20,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-	
						R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込	2
HYBRID	12/09~	4HCHJA				F	131 5158	15,000		30,000	38,000	38,000						①(付属)	-		差込	-	
						R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込	2

※30E リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L0295』 定価 ¥4,600円 必要本数 2本

Q3	1.4 TFSI	14/08~15/05	8UCHP			F	131 4333	10,000		22,000	28,000	28,000						①(付属)	-		埋込	-	
						R	135 4483	10,000	12,000	20,000	28,000	28,000							-	-		-	-
	2.0 TFSI QUATTRO	12/05~15/05	8UCPSF/8UCZCF	(170ps & 211ps)			F	131 4333	10,000		22,000	28,000	28,000						①(付属)	-		埋込	-
							R	135 4483	10,000	12,000	20,000	28,000	28,000							-	-		-
	2.0 TFSI QUATTRO	15/05~	8UCULB/8UCULC	(180ps & 220ps)			F	131 4333	10,000		22,000	28,000	28,000						①(付属)	-		埋込	-
							R	135 5110												-	-		-
R8	4.2 FSI / 5.2 FSI QUATTRO	07~	42BYHF/42BUJF	CC BRAKE車不可		F	131 3751	30,000	32,000	44,000	48,000		74,000	44,000		48,000	72,000	①(付属)	-		埋込	-	
						R	135 0001	12,000		22,000	28,000								①(付属)	-		差込	1

※30B リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『1352-L0223』 定価 ¥2,400円 必要本数 1本

RS4	4.2 QUATTRO	13/04~	8KCFSF	8PISTON		F	131 3751	30,000	32,000	44,000	48,000		74,000	44,000		48,000	72,000	①(付属)	-		埋込	-
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
RS5	COUPE 4.2 QUATTRO ※	10/09~	8TCFSF	CC BRAKE車不可		F	131 3751	30,000	32,000	44,000	48,000		74,000	44,000		48,000	72,000	①(付属)	-		埋込	-
						R	135 4808	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000							-	-		-
CABRIOLET 4.2 QUATTRO	13/10~	8FCFSF	CC BRAKE車不可			F	131 3751	30,000	32,000	44,000	48,000		74,000	44,000		48,000	72,000	①(付属)	-		埋込	-
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込

※2 車種にてPRナンバー(Primary Equipment)の確認をお願いします。 Please check PR number (Primary Equipment) on your car.

RS6	4.0 QUATTRO	13/10~	4GCRDS			F	111 1291	20,000		32,000	40,000	40,000						○(別売)	1352-L0315	2,800	差込	1
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込
RS7 SPORTBACK	4.0 QUATTRO	14/01~	4GCRDC			F	111 1291	20,000		32,000	40,000	40,000						○(別売)	1352-L0315	2,800	差込	1
						R	135 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込

※30C リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L215』 定価 ¥3,000円 必要本数 1本

MODEL	GRADE	年式	型式 Vehicle Code	備考 Remarks	F/R	品番	Premium	ES	M	Z	X	R01	RA	RN	AL	BE	センサー対応	センサー品番	センサー定価	種別	必要本数				
AUDI																									
S6	4.0 QUATTRO	12/08~	4GCEUA			F	131 4847	20,000		32,000	38,000	38,000						○(別売)	0561-L0295	4,600	差込	2			
						R	135 8216	8,000		20,000	28,000	28,000									①(付属)	-		差込	2
※30D リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L215』 定価 ¥3,000円 必要本数 2本																									
S7	4.0 QUATTRO	12/08~	4GCEUL			F	131 4847	20,000		32,000	38,000	38,000						○(別売)	0561-L0295	4,600	差込	2			
						R	135 8216	8,000		20,000	28,000	28,000								①(付属)	-		差込	2	
※30E リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L0295』 定価 ¥4,600円 必要本数 2本																									
S8	4.0 QUATTRO	12/08~	4HCGTF/4HCTFF			F	131 4847	20,000		32,000	38,000	38,000						○(別売)	0561-L0295	4,600	差込	2			
						R	135 8215	8,000		20,000	28,000	28,000								①(付属)	-		差込	2	
※30E リヤのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0562-L0295』 定価 ¥4,600円 必要本数 2本																									
BMW																									
E71 X6 ※5	xDrive 35i	08/06~08/10	FG30			F	121 4170	15,000		28,000	34,000	34,000						○(別売)	5642-L960	3,200	差込	1			
						R	125 3730	12,000	14,000	20,000	28,000	28,000	33,000		28,000					○(別売)	5643-L1006	3,360	差込	1	
	xDrive 50i	08/06~10/04	FG44			F	121 4172	12,000		24,000	28,000	28,000							○(別売)	5642-L960	3,200	差込	1		
						R	125 3730	12,000	14,000	20,000	28,000	28,000	33,000		28,000					○(別売)	5643-L1006	3,360	差込	1	
※5 パッドウェアセンサー 警告ランプが点灯していてもセンサー先端が削れている場合はパッドと同時に交換を推奨します。並びにコンピューターのリセットが必要です。 Replacement of wear indicator is recommended together with replacement of brake pad when the top of wear indicator is damaged even if warning lamp is not on. Computer																									
CITROEN																									
C5 /Brake/Tourer	1.6T	10/05~	X75F02			F	231 4332	10,000		22,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	2			
						R	355 264	8,000	6,000	16,000	20,000	18,000								-		-	-	-	
	2.0	08/10~10/04	X7RFJ			F	231 4332	10,000		22,000	28,000	28,000							①(付属)	-		差込	2		
						R	355 264	8,000	6,000	16,000	20,000	18,000								-		-	-	-	
※30A フロントのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『1023-L310』 定価 ¥2,200円 必要本数 2本																									
MASERATI																									
3200GT	3.2	98~02	338			F	291 1584			22,000	28,000							○(別売)	未設定		差込	2			
GHIBLI		93~94		Fr. 1POT		F	121 0441	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000	33,000												
						R	115 0018	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000	33,000			40,000									
						F	121 0845	10,000		22,000	28,000	28,000													
						R	125 0846	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000													
		93~98		Fr. 1POT		F	121 1584	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000	33,000												
						R	125 0846	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000													
		BASE GRADE	13/12~	M157		1POT	F	341 225	10,000	8,000	16,000	22,000	20,000	25,000		28,000	36,000		X	-		埋込			
							R	開発予定															-		埋込
		S/S Q4	13/12~	M157		2POT	F	111 1591	20,000	22,000	30,000	38,000	38,000						X	-		埋込			
							R	991 0849	10,000	10,000	22,000	28,000	28,000	25,000		30,000	48,000		X	-		埋込			
※30G フロントのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『1023-L310』 定価 ¥2,200円 必要本数 2本																									
MERCEDES BENZ																									
W219	AMG CLS55	05/02~06/08	219376	Performance Package 含む (Fr 8POT		F	111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1			
						R	115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
※30G フロントのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『S0247/0294』 定価 ¥2,500円 必要本数 1set																									
W218 (COUPE)	CLS350	11/02~	218359C	(AMG スポーツパッケージ車も1114310)		F	111 4310	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
						R	115 3335	12,000	14,000	20,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
W218 Shooting Brake	CLS350	12/10~	218959C	(AMG スポーツパッケージ車も1114310)		F	111 4310	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
						R	115 3335	12,000	14,000	20,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
W211 (SEDAN)	AMG E55	02/12~06/07	211076	Fr. 8POT		F	111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1			
						R	115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
W211 (WAGON)	AMG E55	03/11~06/07	211276	Fr. 8POT		F	111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1			
						R	115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
※30G フロントのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『S0247/0294』 定価 ¥2,500円 必要本数 1set																									
W220	AMG S55-Kompressor	02/11~06/04	220074/220174	Fr. 8POT		F	111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1			
						R	115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
	AMG S63L/S65L	02~	220179	Fr. 8POT		F	111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000							①(付属)	-		差込	1		
						R	115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000									○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1
※30F フロントのパッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0247-L95』 定価 ¥1,210円 必要本数 1本																									
W222	S300h/S300h LONG	15/08~	222104/222104			F	111 2113			24,000								○(別売)	0504-L0100	1,500	差込	1			
						R	115 5071	12,000		20,000											○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1
							F	111 2113	15,000		28,000	34,000						○(別売)	0504-L0100	1,500	差込	1			
							R	115 5071	12,000		20,000							○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1			
	S600 LONG	14/06~	222176C			F	111 1281	20,000		32,000	40,000	40,000							○(別売)	5589-L119	3,560	差込	1		
						R	115 5183			24,000											○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1
Exclusive/Option AMG LINE Option AMG LINE 含む																									

追記・変更

追記・変更

追記

追記・変更

追記

品番変更

品番変更

追記

追記

追記

追記

追記

品番変更・追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

追記

MODEL	GRADE	年式	型式 Vehicle Code	備考 Remarks	F/R	品番	Premiu m	ES	M	Z	X	R01	RA	RN	AL	BE	センサー 対応	センサー品番	センサー 定価	種別	必要 本数		
MERCEDES BENZ																							
W217	S400 4MATIC COUPE	16/03~	217364			F 開発中												開発中				追加	
						R 開発中												開発中				追加	
W215	AMG CL55 Kompressor	02/11~07/02	215374	Fr. 8POT	※30F	F 111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
						R 115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1	追加	
	AMG CL65	03/09~07/02	215379	Fr. 8POT	※30F	F 111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
						R 115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1	追加	
※30F フロントのバッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0247-L95』 定価 ¥1,210円 必要本数 1本																							
R230	SL600 T.TURBO	01/10~12/03	230476/230477	車台No.→F134504 Fr. 8POT	※30F	F 111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
						R 115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1	追加	
	AMG SL55	02/07~06/10	230474	Fr. 8POT (Performance Package 含む)	※30F	F 111 3541	24,000	26,000	44,000	56,000	56,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
						R 115 3478	12,000	14,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0247-L95	1,210	差込	1	追加	
※30F フロントのバッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0247-L95』 定価 ¥1,210円 必要本数 1本																							
W163	ML270 CDI	00/05~03/02	163113	車台No.→A221505/X734087		F 111 1299	10,000	12,000	24,000	28,000	28,000						○(別売)	5349-L184	1,200	差込	1		
					※30H	R 115 3190	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
				車台No.A221506/X734088 →A289559/X754619		F 111 1299	10,000	12,000	24,000	28,000	28,000						○(別売)	5349-L184	1,200	差込	2	追加	
					※30H	R 115 3190	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
	ML320	97~03/02	163154	車台No.A083269/X700000→A221505/X734087		F 111 1299	10,000	12,000	24,000	28,000	28,000						○(別売)	5349-L184	1,200	差込	1		
					※30H	R 115 3190	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
				車台No.A221506/X734088→A289559/X754619		F 111 1299	10,000	12,000	24,000	28,000	28,000						○(別売)	5349-L184	1,200	差込	2	追加	
					※30H	R 115 3190	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
	ML350	03/03~05/09	163157	車台No.→A289559/X754619	※30H	F 111 1688	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000						○(別売)	0300-L114	1,890	差込	2		
				車台No.A289560/X754620→		R 115 3190	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						①(付属)	-		差込	1	追加・変更	
						R 115 3157	8,000	10,000	20,000	28,000	28,000						○(別売)	0300-L114	1,890	差込	2	追加	
※30H リヤのバッドセンサーはディスクパッドに付属しておりますが、別途単品でも販売しております。 センサー品番『0262-L239』 定価 ¥3,380円 必要本数 1本																							
PORSCHE																							
BOXSTER (981)	3.8 SPIDER ※8	15/04~	981DBX			F 151 5003	15,000		28,000	28,000							○(別売)	8052-L0340	4,800	差込	2	変更	
						R 155 4721	16,000	18,000	24,000	28,000	28,000							○(別売)	8053-L0255	4,800	差込	2	変更
※8 PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake)装着車の場合適合致しません。 No application is available when the car has PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake).																							
MACAN	GTS 3.0 TURBO ※8	15/11~	J1H2			F 151 4553	20,000	22,000	24,000	28,000	28,000						○(別売)	1352-L0355	4,000	差込	2	追加	
						R 155 5214	8,000		20,000	28,000	28,000							○(別売)	0562-L215	3,000	差込	2	追加
※8 PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake)装着車の場合適合致しません。 No application is available when the car has PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake).																							
RENAULT																							
MEGANE III	2.0 16V	11/05~	ZM4R			F 221 4914	10,000		22,000	28,000	28,000						-	-		-	-		
				Electric Parking Brake		R 225 4820	8,000		20,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加・変更	
(ESTATE)	2.0 16V	12/12~	KZM4R			F 221 4914	10,000		22,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加	
				Electric Parking Brake		R 225 4820	8,000		20,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加・変更	
	2.0 TURBO	12/07~13/05	KZF4R	GT・180ps		F 221 4710	10,000		24,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加	
				Electric Parking Brake		R 225 4820	8,000		20,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加・変更	
ROVER																							
ADO16		63~67		Mk. I		F 011 0894	10,000		15,000	28,000	28,000						-	-		-	-		
						R DRUM											-	-		-	-		
		68~74		Mk. II		F 生産中止											-	-		-	-	生産中止	
						R DRUM											-	-		-	-		
VOLKSWAGEN																							
GOLF IV	1.8T GTI/GTX		1JAGU/1JAUM	(単体番号による区分無。1311525のみ⇒)		F 131 1525	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000	33,000					①(付属)	-		埋込	-	修正	
						R 135 0565	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000		23,000	20,000			-	-		-	-		
POLO (6N)	1.4 GTI	10/09~13/03	6RCAV			F 131 3587	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000		25,000		40,000		①(付属)	-		埋込	-	追加	
						R 135 0565	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000		23,000	20,000			-	-		-	-	追加	
		13/04~15/01	6RCTH			F 211 3589	10,000	12,000	22,000	28,000	28,000						-	-		-	-	追加	
						R 135 0565	8,000	10,000	18,000	28,000	28,000		23,000	20,000			-	-		-	-	追加	