

# DIXCEL通信 2016.12月号



## □ ブレーキダスト=ローターの削れカス

欧州車では、ホイールがブレーキダストで真っ黒になる事は頻繁に見られる光景です。このダスト、パッドのダストは一部であり、大半がローターが削れたカスなのです。

パッドが削れたカスは比重が軽い為に走行中は飛散しますが、ローターが削れたカスはいわば鉄粉。比重が重いために、回転体のホイールに付着してしまふのです。最悪の場合、鉄粉がホイールに突き刺さって洗っても取れなくなってしまいます。

つまり、ここでお伝えしたいのは**ダストが出ているということはローターも摩耗している**証拠。ローターに段差やレコード盤状の傷が無いかを確認し、適宜交換するのが望ましいです。

長年皆様にご愛顧いただいている、Mタイプパッドはローターを削る作用が少ないので、ダストが出にくくなっているのです。



↑ ノーマルパッドのダストで汚れたホイール



↑ DIXCEL Mタイプ使用時

# DIXCEL通信 2016.12月号



## □ 新規適合情報 ~PAD~

MODEL	GRADE	年式	型式	品番	
<b>HONDA</b>					
FREED		16/09~	GB5	F	331 336
				R	375 1048
<b>PEUGEOT</b>					
308	Hatchback 1.6 Diesel TURBO	16/07~	T9BH01	F	211 5584
				R	215 5839



・品番は確定しているものの、まだ在庫の無い品番もございますので、予めご了承下さい。

・左記以外にも追加、訂正がございます。弊社HP『適合追加/訂正情報』からご確認下さい。



# DIXCEL通信 2016.12月号



## □ 新規適合情報 ~ROTOR~

MODEL	GRADE	年式	型式	品番	
<b>TOYOTA</b>					
COROLLA II / TERSEL / CORSA	78~82	78~82	L1#系	F	311 9373
				R	DRUM
<b>FORD</b>					
KUGA	2.5 TURBO 4WD	10/10~13/09	WF0HYDP	F	161 1296
				R	205 8512
<b>PORSCHE</b>					
911 (991)	3.4 CARRERA ※PCCB車不可	11/11~	991MA104	F	152 8293
				R	156 7936
	3.4 CARRERA 4 / TARGA 4 ※PCCB車不可	12/06~	991MA104	F	152 8293
				R	156 7936



・品番は確定しているものの、まだ在庫の無い品番もございますので、予めご了承下さい。

・左記以外にも追加、訂正がございます。弊社HP『適合追加/訂正情報』からご確認下さい。

